



## 1. Ein/Aus Funktion DE

- Kurz drücken
- Wenn I erscheint, mit deaktivieren
- Automatische Abschaltung 8 Min nach letzter Tastenfunktion
- 3 Sek. drücken, um das Gerät auszuschalten
- Display Beleuchtung An/Aus

## 2. Messung

- Halten Sie das Gerät ohne Schutzkappe in das zu messende Probenwasser, so dass das Gerät bis maximal zum Dichtring vom Probenwasser umgeben ist.
- Der Messwert wird angezeigt
- Kurz ! drücken, um den Messwert einzufrieren/ freizugeben
- 3 Sek. drücken, um den Messwert zu speichern
- Es erscheint der Speicherplatz (z.B. 01) im Display während des Tastendrucks

## 3. Kalibrierung

- Die Elektrode ist nach jeder Messung/ Kalibrierung mit dest. Wasser abzuspülen. Neue Kalibrierung nach Bedarf. Ist die Temperatur außerhalb des Messbereichs, erscheint „ERR“. Das Messgerät kehrt automatisch in den Messmodus zurück. Wenn das Auslesen des Standards mehr als 30 % außerhalb des Standard-Pufferbereichs liegt, erscheint „ERR“.
- Autom. Erkennung von I begrenzt auf: 100-999 ppm; I begrenzt auf 1 - 10 ppt.

## 4. Gespeicherte Daten abrufen

- Schutzkappe abziehen, Gerät einschalten, Elektrode mit dest. Wasser spülen, dann in die Kalibrierlösung I eintauchen.
- Einschalten
- 3 Sek. Cal drücken
- CAL blinkt im Display
- Der Wert kann wie folgt angepasst werden:
- Zum Erhöhen (+) gedrückt halten und mit Erhöhen
- Zum Senken (-) drücken
- Speichern und Beenden
- Speichern und Beenden der Kalibrierung
- Gerät springt zurück in den Anzeigemodus
- Schutzkappe abziehen, Gerät einschalten, Elektrode mit dest. Wasser spülen, dann in die Kalibrierlösung I eintauchen.
- Aufrufen der gespeicherten Werte (siehe 4.)
- Art der Anzeige muss zuvor gewählt werden (siehe 7.)
- CLEAR blinkt
- 3 Sek. drücken
- Bestätigung Löschen der Werte Alle Werte werden gelöscht
- Uhrzeit blinkt
- Wahl der Temperatureinheit (°F/°C)
- Beenden erfolgt automatisch
- Der Wert kann wie folgt angepasst werden:
- Zum Erhöhen (+) gedrückt halten und mit Erhöhen
- Zum Senken (-) drücken
- Speichern und Beenden der Kalibrierung
- Gerät springt zurück in den Anzeigemodus
- I zeigt die Art der Kalibrierung im Display an.

## 7. Art der Anzeige von Datum und Uhrzeit

- Einschalten
- Zum Erhöhen
- 3 Sek. drücken
- Zum Senken
- Letzter Speicherplatz blinkt
- 4 x drücken
- Speichern und Wechsel zu Monat/Tag
- Bestätigen
- Datumsanzeige erscheint
- Bestätigen
- Zum Erhöhen
- Zum Senken
- Wechsel zwischen Speicherplatze
- Speichern und Beenden
- Speichern und Beenden der Kalibrierung
- Gerät springt zurück in den Anzeigemodus
- Schutzkappe abziehen, Gerät einschalten, Elektrode mit dest. Wasser spülen, dann in die Kalibrierlösung I eintauchen.
- Aufrufen der gespeicherten Werte (siehe 4.)
- Art der Anzeige muss zuvor gewählt werden (siehe 7.)
- CLEAR blinkt
- 3 Sek. drücken
- Bestätigung Löschen der Werte Alle Werte werden gelöscht
- Uhrzeit blinkt
- Wahl der Temperatureinheit (°F/°C)
- Beenden erfolgt automatisch

## 4. Gespeicherte Daten abrufen

- Einschalten
- Zum Erhöhen
- 3 Sek. drücken
- Zum Senken
- Letzter Speicherplatz blinkt
- 4 x drücken
- Speichern und Wechsel zu Monat/Tag
- Bestätigen
- Datumsanzeige erscheint
- Bestätigen
- Zum Erhöhen
- Zum Senken
- Wechsel zwischen Speicherplatze
- Speichern und Beenden
- Speichern und Beenden der Kalibrierung
- Gerät springt zurück in den Anzeigemodus
- Schutzkappe abziehen, Gerät einschalten, Elektrode mit dest. Wasser spülen, dann in die Kalibrierlösung I eintauchen.
- Aufrufen der gespeicherten Werte (siehe 4.)
- Art der Anzeige muss zuvor gewählt werden (siehe 7.)
- CLEAR blinkt
- 3 Sek. drücken
- Bestätigung Löschen der Werte Alle Werte werden gelöscht
- Uhrzeit blinkt
- Wahl der Temperatureinheit (°F/°C)
- Beenden erfolgt automatisch

## Austausch der Elektrode

- 1 Eintauchen der Elektrode in die Kalibrierlösung I.
- 2 Entfernen der Elektrode aus der Kalibrierlösung I.
- 3 Neuer Tropfen der Elektrode auf die Kalibrierlösung I.
- 4 Die Elektrode wieder in die Kalibrierlösung I eintauchen.
- 5 Die Elektrode wieder in die Kalibrierlösung I eintauchen.
- 6 Die Elektrode wieder in die Kalibrierlösung I eintauchen.

## SD 80 Spezifikation

- 1 Betriebsbereich: 0-60 °C, <10.00 ppt
- 2 Automatische Umpolen ppm und ppt: ppm: 0-999 ppm; ppt: 1,00-10,00 ppt
- 3 Up to 2-point Calibration for manual mode +/-50 % adjustable value
- 4 TDS-Auflösung: 1 ppm (<=999 ppm) und 0,01 ppt (1,00-10,00 ppt); Genauigkeit: ±3 % FS
- 5 Temperaturauflösung: 0,1 °C; Genauigkeit: ±1 °C, wählbares °C/F System
- 6 Wählbarer TDS-Faktor: 442:0,7, NaCl: 0,5
- 7 Anzeige Uhrzeit und Datum mit 25 Speicherplätzen (nicht fliegend)
- 8 22x2 mm LCD Bildschirm mit gelbgrünem Hintergrundbeleuchtung
- 9 2 x AAA Batterie 1,5 V
- 10 Automatisches Ausschalten zum Sparen von Batterieleistung (bei 8 Min. Inaktivität)
- 11 Batteriekapazität > 100 h bei kontinuierlichem Gebrauch (ohne Displaybeleuchtung)
- 12 Low Batterieanzeige im Display

## 1. Bouton de marche/arrêt

- FR Retirer le cache de protection, mettre en marche l'appareil, rincer l'électrode avec de l'eau distillée, puis la plonger dans la solution de calibrage.
- Appuyer brièvement sur le bouton.
- FR Lorsque l'appareil est appuyé, appuyer pour effacer l'écran.
- FR L'appareil éteint automatiquement 8 min après la dernière activation d'une touche de fonction.
- FR Appuyer sur le bouton pendant 3 s pour étendre l'appareil.
- FR Bouton de marche/arrêt de l'écran.
- FR Enregistrer et terminer le calibrage.
- FR Rétirer le cache de protection, mettre en marche l'appareil, rincer l'électrode avec de l'eau distillée, puis la plonger dans la solution de calibrage.
- FR Appuyer brièvement sur le bouton pour geler/valider la valeur mesurée.
- FR Appuyez sur le bouton pendant 3 s pour enregistrer la valeur mesurée.
- FR Appuyez sur le bouton pendant 3 s pour supprimer les valeurs.
- FR CAL clignote sur l'écran.
- FR Cette valeur peut être adaptée comme suit :
- FR Pour augmenter la valeur (+), maintenir le bouton enfoncé tout en appuyant sur ce bouton.
- FR Appuyer sur le bouton pour réduire (-) la valeur.
- FR Enregistrer et terminer le calibrage.
- FR Identification auto. de I limitée à : 100-999 ppm; I limité à 1 - 10 ppt.

## 4. Consultation des données enregistrées

- Allumer l'appareil.
- Appuyer sur le bouton Cal pdt 3 s.
- Le dernier emplacement mémoire clignote.
- Confirmer
- Le mode d'affichage de la date apparaît à l'écran.
- Le dernier emplacement mémoire s'affiche.
- Permet de passer d'un emplacement mémoire à l'autre.
- Quitter
- Permet de choisir le mode 12 heures (AM/PM) ou 24 heures.
- Enregister et quitter
- Afficher les valeurs enregistrées (cf. point 4).
- Appuyer sur le bouton pdt 3 s.
- CLEAR clignote.
- Confirmer la suppression des valeurs.
- Toutes les valeurs sont supprimées.
- L'heure clignote.
- Terminé
- Confrimer
- L'étape suivante consiste à régler les minutes.
- Plus
- Moins
- Exercer 1 pression sur le bouton. Le facteur TDS réglé clignote.
- Confirmer
- Permet de sélectionner le facteur TDS (0,7 ou 0,5).
- Enregister et quitter
- Indique le type de calibrage à l'écran.

## 7. Mode d'affichage de la date et de l'heure

- Allumer l'appareil.
- Appuyer sur le bouton pdt 3 s.
- Effectuer 4 pressions sur le bouton.

## 1. On/Off function GB

- Press briefly
- If I appears, deactivate with
- Automatic shut-off after 8 min. of inactivity
- Press and hold for 3 sec. to switch off the device
- Display lighting on/off

## 2. Measurement

- Hold the device without protective cap in the sample water to be measured so that the device is immersed in the sample water no higher than the seal ring.
- The measurement is displayed.
- Briefly press I to freeze/release the measurement
- Press and hold for 3 sec. to save the measurement
- The storage location (e.g. 01) appears in the display while the button is pressed

## 3. Calibration

- The electrode must be rinsed off after each measurement/calibration with distilled water. Recalibrate as necessary. If the temperature is outside of the measurement range, the measuring device automatically returns to measuring mode. When the readout of the standard is more than 30 % outside of the standard buffer range, "ERR" appears.
- Autom. recognition of I limited to: 100-999 ppm; I limited to 1 - 10 ppt.

## 4. Viewing saved data

- Pull off the protective cap, switch on the device, rinse the electrode with distilled water, then immerse in the calibration I solution.
- Switch on
- Press Cal for 3 sec.
- CAL blinks in the display
- The last storage location blinks
- The value can be adjusted as follows:
- Press and hold (+) to increase, or with
- Increase
- Press (-) to decrease
- Saving and closing the calibration
- The device jumps back to display mode
- Remove the protective cap, switch on the device, rinse the electrode with distilled water, then immerse in the calibration I solution.
- View the saved values (see 4.)
- Press for 3 sec.
- Type of display must be selected beforehand (see 7.)
- CLEAR blinks
- Confirm deletion of values All values are deleted
- Press Cal for 3 sec.
- CAL blinks in the display
- The value can be adjusted as follows:
- Press and hold (+) to increase, or with
- Increase
- Press (-) to decrease
- Saving and closing the calibration
- The device jumps back to display mode
- I shows the type of calibration in the display.

## 7. Type of display of date and time

- Switch on
- Press for 3 sec.
- CAL blinks in the display
- The last storage location blinks
- Press 4 x
- To increase
- To decrease
- Save and close

## 8. Adjusting the temperature unit

- Switch on

- Press for 3 sec.
- Type of display must be selected beforehand (see 7.)
- Temperature unit blinks
- Confirm
- Selection of temperature unit (°F/°C)
- Save and close

## 5. Deleting saved data

- Switch on
- Press for 3 sec.
- Type of display must be selected beforehand (see 7.)
- Press 3 x
- CLEAR blinks
- Confirm deletion of values All values are deleted
- Process closes automatically
- CAL blinks in the display
- The value can be adjusted as follows:
- Press and hold (+) to increase, or with
- Increase
- Press (-) to decrease
- Saving and closing the calibration
- The device jumps back to display mode
- I shows the type of calibration in the display.

## 6. Selection of TDS-factor

- Switch on

- Press for 3 sec.
- To increase
- To decrease
- Press 1 x
- Adjusted TDS factor blinks
- Save and switch to hours
- Confirm
- Selection of TDS factor (0,7 or 0,5)
- Save and close

## Replacing electrodes

- 1 Eintauchen der Elektrode in die Kalibrierlösung I.
- 2 Entfernen der Elektrode aus der Kalibrierlösung I.
- 3 Neuer Tropfen der Elektrode auf die Kalibrierlösung I.
- 4 Die Elektrode wieder in die Kalibrierlösung I eintauchen.
- 5 Die Elektrode wieder in die Kalibrierlösung I eintauchen.
- 6 Die Elektrode wieder in die Kalibrierlösung I eintauchen.

## SD 80 Specifications

- 1 Operating range: 0-60 °C, <10.00 ppt
- 2 Automatic pole change between ppm and pot: ppm: 0-999 ppm; ppt: 1,00-10,00 ppt
- 3 Up to 2-point Calibration for manual mode +/-50 % adjustable value
- 4 TDS resolution: 1 ppm (<=999 ppm) and 0,01 ppt (1,00-10,00 ppt); Accuracy: ±3 % FS
- 5 Temperature resolution: 0,1 °C; Accuracy: ±1 °C, optional °C/F System
- 6 Optional TDS factor, 442:0,7, NaCl: 0,5
- 7 Display of time and date with 25 storage locations (not permanent)
- 8 22x2 mm LCD Screen with yellow-green background lighting
- 9 2 x AAA batteries 1,5 V
- 10 Automatic shut-off to save battery life (with 8 min. of inactivity)
- 11 Battery capacity > 100 h with continuous use (without display lighting).
- 12 Low battery indicator in the display

## Remplacement de l'électrode

- Plus
- Moins
- Enregistrer et revenir à l'affichage du jour/mois
- Plus
- Moins
- Enregistrer et quitter

## 9. Réglage de l'unité de température

- Allumer l'appareil.

- Appuyer sur le bouton pdt 3 s.

- Effectuer 3 pressions sur le bouton.

- L'unité de température clignote.

- Confirmer

- Permet de sélectionner l'unité de température (°F/°C).

## Accessories

- 195002 AAA batteries in 4-pack (2 batteries required)

- 1948 22 Spare electrode

- 3848 01 Measuring beaker, 100 ml

- 1948 10-16 Plastic box

- 4676 42 Conductivity (1413 µS) and TDS (998 ppm) adjusting solution 100 ml

- 4676 43 Conductivity (12,89 mS) and TDS (9,02 ppt) adjusting solution 100 ml

## Warranty

- The warranty for the SD 80 is valid for a period of 2 years from the date of purchase; the warranty for the electrode is 12 months. This does not cover damages resulting from improper handling or based on mechanical damage.

## Remplacement des piles

- Allumer l'appareil.
- Appuyer sur le bouton pdt 3 s.
- Effectuer 3 pressions sur le bouton.
- L'unité de température clignote.
- Confirmer
- Permet de sélectionner l'unité de température (°F/°C).

## Spécifications techniques du modèle SD 80

- 1 Plage de fonctionnement : 0-60 °C, <10.00 ppt
- 2 Inversion automatique de ppm et ppt: ppm : 0-999 ppm ; ppt : 1,00-10,00 ppt
- 3 Calibration en 2 étapes max. pour mode manuel +/-50 %, valeur réglable
- 4 Résolution TDS : 1 ppm (<=999 ppm) et 0,01 ppt (1,00-10,00 ppt); précision : ±3 % FS
- 5 Résolution de la température : 0,1 °C ; précision : ±1 °C, choix entre °C/°F
- 6 Facteur TDS au choix, 442 : 0,7, NaCl : 0,5
- 7 Affichage de la date et de l'heure sous 25 emplacements mémoire (non volatiles)
- 8 Ecran LCD 22x2 mm avec rétroéclairage jaune-vert
- 9 2 piles de type AAA 1,5 V
- 10 Couper automatiquement pour économie de la puissance de la batterie (après 8 min. d'inactivité)
- 11 Autonomie > 100 h avec usage continu (sans rétroéclairage de l'écran). Faible niveau de charge de la batterie indiqué à l'écran

## Accessoires

- 195002 Piles (AAA), lot de 4 (2 piles sont nécessaires)</

**1. Funzione On/Off** **IT**

- Premere brevemente Togliere il cappuccio di protezione, azionare lo strumento, lavare l'elettrodo con acqua distillata, quindi immergere nella soluzione di calibrazione ①.
- Se appare anche ! premere per disattivare
- Disinserimento automatico 8 min. dopo l'ultimo azionamento di un tasto
- Tenere premuto per 3 sec. per disinserire lo strumento
- Illuminazione display on/off

**2. Misurazione**

- Immergere lo strumento senza cappuccio di protezione nell'acqua da campionare, in modo che questo sia circondato dall'acqua da campione fino e non oltre l'anello di tenuta.
- Il valore misurato viene visualizzato.
- Premere brevemente 1 per congelare/sbloccare il valore misurato
- Premere per 3 sec. per memorizzare il valore misurato Durante la pressione del tasto, nel display appare lo spazio di memoria (ad es. 01)

**3. Calibrazione**

- Dopo ogni misurazione/calibrazione lavare l'elettrodo con acqua distillata. Nuova calibrazione secondo necessità. Se la temperatura è al di fuori del range di misurazione, «ERR» appare sul display di misura, ritorna automaticamente nella modalità di misurazione. Qualora la lettura del valore standard sia oltre il 30 % al di fuori del range del tampone standard apparirà «ERR».
- Rilevamento autom. di ① limitato a 100-999 ppm; ② limitato a 1 - 10 ppt.

**4. Richiamo dei dati memorizzati**

- Cal Premere Cal. per 3 secondi CAL lampeggia nel display
- Il valore può essere adattato come segue: Per aumentare tener premuto (+) e con Aumentare Premere (-) per diminuire Commutare tra spazi di memoria Memorizzazione e fine Per terminare Memorizzazione e fine della calibrazione Lo strumento ritorna nella modalità di visualizzazione

**5. Cancellazione dei dati memorizzati**

- Togliere il cappuccio di protezione, azionare lo strumento, lavare l'elettrodo con acqua distillata, quindi immergere nella soluzione di calibrazione ①
- Premere per 3 secondi CLEAR lampeggia
- Conferma della cancellazione dei valori Tutti i valori sono cancellati
- La procedura termina automaticamente

**6. Selezione del fattore TDS**

- Cal Premere per 3 secondi CAL lampeggia nel display
- Il valore può essere adattato come segue: Per aumentare tener premuto (+) e con Aumentare Premere (-) per diminuire Memorizzazione e fine della calibrazione Lo strumento ritorna nella modalità di visualizzazione

**7. Tipo di visualizzazione per data e ora**

- On Off Accensione Premere per 3 secondi CAL lampeggia
- L'ultimo spazio di memoria lampeggia
- Il valore può essere adattato come segue: Per aumentare tener premuto (+) e con Aumentare Premere (-) per diminuire Commutare tra spazi di memoria Memorizzazione e fine Per terminare Memorizzazione e fine della calibrazione Lo strumento ritorna nella modalità di visualizzazione

**8. Impostazione della data e dell'ora**

- On Off Accensione Premere per 3 secondi L'unità di temperatura lampeggia
- Prima selezionare il tipo di indicazione (vedere 7.) Premere 3 x
- Conferma L'orologio lampeggia Tutti i valori sono cancellati
- Confermare Selezione dell'unità di temperatura (°F/°C)
- Memorizzazione e fine I minuti possono essere impostati

**9. Impostazione dell'unità di temperatura**

- On Off Accensione Premere per 3 secondi L'unità di temperatura lampeggia
- Conferma Selezione dell'unità di temperatura (°F/°C)
- Memorizzazione e fine

**Sostituzione dell'elettrodo**

**Sostituzione della batteria**

**Specifiche SD 80**

| 1  | Range operativo: 0-60 °C, <10.00 ppt  |
|----|---|
| 2  | Inversione automatica della polarità ppm e ppt, ppm: 0-999 ppm; ppt: 1,00-10,00 ppt                                   |
| 3  | Calibrazione fino a 2 punti per modalità manuale. Valore di regolazione +/-50 %                                       |
| 4  | Soluzione TDS: 1 ppm (<999 ppm) e 0,01 ppt (1,00-10,00 ppt); Accuratezza: ±3 % FS                                     |
| 5  | Risoluzione temperatura: 0,1 °C; Accuratezza: ±1 °C, sistema °C/F selezionabile                                       |
| 6  | Fattore TDS selezionabile, 442:0,7, NaCl:0,5  |
| 7  | Indicazione dell'ora e della data con 25 spazi di memoria (non volatile)  |
| 8  | Display LCD 22x22 mm con retroilluminazione giallo-verde  |
| 9  | 2 x batteria AAA 1,5 V  |
| 10 | Spegnimento automatico per una maggiore durata della batteria (dopo 8 min. di inattività)                             |
| 11 | Capacità batteria > 100 h con utilizzo continuo (senza illuminazione display) Indicatore batteria scarica nel display |

**1. Função ativar/desativar** **PT**

- Premir por breves instantes Remover a capa de proteção, ligar o aparelho, lavar o eletrodo com água destilada, de seguida, mergulhar na solução de calibragem ①.
- Se surgi !, desativar com Cal Premir Cal durante 3 seg.
- Ativação automática 8 min. após a última função fechadas teclas
- CAL pisca no visor

**4. Aceder a dados memorizados**

- On Off Ligar Premir durante 3 seg.
- A última posição de memória pisca

**7. Tipo de exibição de data e hora**

- On Off Ligar Premir durante 3 seg.
- A indicação da data é exibida Confirmar

**8. Definir data e hora**

- On Off Ligar O tipo de indicação deve ser seleccionado antecipadamente (consulte ponto 7)
- Premir durante 3 seg.
- A indicação da hora é exibida Confirmar

**5. Eliminar os dados memorizados**

- On Off Ligar Aceder aos valores memorizados (consulte ponto 4)
- Premir durante 3 seg.
- CLEAR pisca

**6. Selecionar fator TDS**

- On Off Ligar Para aumentar
- Cal Para diminuir
- Memorizar e trocar para horas

**1. Función encendido/apagado** **ES**

- Pulse brevemente El reconocimiento automático de ① se limita a: 100-999 ppm; ② limitado a 1 - 10 ppt.
- Si aparece !, junto con desactivación:
- Desconexión automática 8 minutos después de la última función de tecla
- Presione durante 3 segundos para desconectar el aparato
- Illuminación de pantalla on/off

**2. Medición**

- Coloque el aparato sin caperuza de protección en el agua de la muestra a medir, de manera que el aparato esté sumergido en el agua de la muestra como máximo hasta el anillo de obturación.
- Se muestra el valor de medición
- Pulse ① brevemente para congelar/liberar el valor de medición
- Presione durante 3 segundos para guardar el valor de medición Al presionar la tecla, aparece el lugar de almacenamiento (p. ej. 01) en la pantalla

**3. Calibración**

- El electrodo debe limpiarse con agua destilada después de cada medición/calibración. Calibración nueva según sea necesario. Si la temperatura se encuentra fuera del rango de medición, aparece «ERR». El aparato de medición vuelve automáticamente al modo de medición. Si la lectura del valor estándar se sitúa a más de un 30 % fuera del rango estándar del tampón, aparece «ERR».

**4. Cargar datos guardados**

- Cal Activar Presione durante 3 segundos
- Retire la caperuza de protección, conecte el aparato, limpie el electrodo con agua destilada y, a continuación, sumérjalo en la solución de calibración ①
- Presione durante 3 segundos
- CONF Confirma
- El valor puede ajustarse como se indica a continuación:
- Para aumentar, mantenga presionado (+) y Aumentar
- Para reducir, presione (-) Para reducir, presione (-)
- Guarda y cierra la calibración
- El aparato vuelve al modo de visualización

**7. Clase de indicación de fecha y hora**

- Cal Para reducir Presione durante 3 segundos
- Retire la caperuza de protección, conecte el aparato, limpie el electrodo con agua destilada y, a continuación, sumérjalo en la solución de calibración ①
- Presione durante 3 segundos
- CONF Confirma
- El valor puede ajustarse como se indica a continuación:
- Para aumentar, mantenga presionado (+) y Aumentar
- Para reducir, presione (-) Para reducir, presione (-)
- Guarda y cierra la calibración
- El aparato vuelve al modo de visualización

**8. Ajustar la fecha y la hora**

- Cal Activar Presione durante 3 segundos
- Retire la caperuza de protección, conecte el aparato, limpie el electrodo con agua destilada y, a continuación, sumérjalo en la solución de calibración ①
- Presione durante 3 segundos
- CONF Confirma
- El valor puede ajustarse como se indica a continuación:
- Para aumentar, mantenga presionado (+) y Aumentar
- Para reducir, presione (-) Para reducir, presione (-)
- Guarda y cierra la calibración
- El aparato vuelve al modo de visualización

**5. Borrar datos guardados**

- Cal Carga de los datos guardados (véase el punto 4) Presione durante 3 segundos
- Retire la caperuza de protección, conecte el aparato, limpie el electrodo con agua destilada y, a continuación, sumérjalo en la solución de calibración ①
- Presione durante 3 segundos
- CONF Confirma
- El valor puede ajustarse como se indica a continuación:
- Para aumentar, mantenga presionado (+) y Aumentar
- Para reducir, presione (-) Para reducir, presione (-)
- Guarda y cierra la calibración
- El aparato vuelve al modo de visualización

**6. Selección del factor TDS**

- Cal Activar Presione durante 3 segundos
- Retire la caperuza de protección, conecte el aparato, limpie el electrodo con agua destilada y, a continuación, sumérjalo en la solución de calibración ①
- Presione 1 vez
- CONF Confirma
- El valor puede ajustarse como se indica a continuación:
- Para aumentar, mantenga presionado (+) y Aumentar
- Para reducir, presione (-) Para reducir, presione (-)
- Guarda y cierra la calibración
- El aparato vuelve al modo de visualización

**9. Configurar la unidad de temperatura**

- Cal Activar Presione durante 3 segundos
- Retire la caperuza de protección, conecte el aparato, limpie el electrodo con agua destilada y, a continuación, sumérjalo en la solución de calibración ①
- Presione durante 3 segundos
- CONF Confirma
- El valor puede ajustarse como se indica a continuación:
- Para aumentar, mantenga presionado (+) y Aumentar
- Para reducir, presione (-) Para reducir, presione (-)
- Guarda y cierra la calibración
- El aparato vuelve al modo de visualización

**Cambio del electrodo**

**Especificación para SD 80**

| 1  | Rango de funcionamiento: 0-60 °C, <10.00 ppt  |
|----|---|
| 2  | Inversión de la polaridad automática ppm y ppt. ppm: 0-999 ppm; ppt: 1,00-10,00 ppt                                     |
| 3  | Calibración hasta de 2 puntos para el modo manual. Valor ajustable +/-50 %  |
| 4  | Solución TDS: 1 ppm (<999 ppm) y 0,01 ppt (1,00-10,00 ppt); precisión: +/-3 % FS  |
| 5  | Risoluzione temperatura: 0,1 °C; precisione: +/-1 °C, sistema °C/F  |
| 6  | Factor TDS ajustable, 442:0,7, NaCl:0,5   |
| 7  | Indicación de hora y fecha con 25 lugares de almacenamiento (no volátil)  |
| 8  | Pantalla LCD de 22x22 mm con iluminación posterior verde y amarilla   |
| 9  | 2 x pilas AAA 1,5 V   |
| 10 | Desconexión automática para ahorrar en rendimiento de batería (después de 8 min. de inactividad)                        |
| 11 | Capacidad de la batería > 100 h en uso continuo (sin iluminación de pantalla) Indicación de batería baja en la pantalla |

**9. Definir unidad de temperatura**

- Cal Para aumentar Presione durante 3 seg.
- CONF Confirma
- El valor puede ajustarse como se indica a continuación:
- Para aumentar, mantenga presionado (+) y Aumentar
- Para reducir, presione (-) Para reducir, presione (-)
- Guarda y cierra la calibración
- El aparato vuelve al modo de visualización

**Substituição do elétrodo**

**Substituir pilhas**

**Especificação do SD 80**

| 1  | Range de funcionamento: 0-60 °C, <10.00 ppt   |
|----|---|
| 2  | Inversão automática da polaridade ppm e ppt, ppm: 0-999 ppm; ppt: 1,00-10,00 ppt                            |
| 3  | Até calibragem de 2 pontos para modo manual. +/-50 % valor ajustável  |
| 4  | Resolução TDS: 1 ppm (<999 ppm) e 0,01 ppt (1,00-10,00 ppt); Precisão: +/-3 % FS                            |
| 5  | Resolução de temperatura: 0,1 °C; Precisão: +/-1 °C, Sistema °C/F   |
| 6  | Fator TDS ajustável, 442:0,7, NaCl:0,5  |
| 7  | Indicação da hora e data com 25 posições de memória (invariável)  |
| 8  | 22x22 mm visor LCD com iluminação de fundo do ecrã  |
| 9  | 2 x pilhas AAA 1,5 V  |
| 10 | Desativação automática para poupar potência da pilha (em caso de 8 min. de inatividade)                     |
| 11 | capacidade das pilhas > 100 h com uso contínuo (sem iluminação do ecrã) Indicação de pouca bateria no visor |

**Accesorios**

- 1950026 Pack de 4 pilhas AAA (2 pilhas necessárias)
- 19 48 22 Electrodo de substituição
- 38 48 01 Copo medidor, 100 ml
- 19 48 10-16 Caja de plástico
- 46 76 42 Solução de condutividade (1413 µS) e TDS (998 ppm) 100 ml
- 46 76 43 Solução de ajuste de condutividade (12,89 mS) e TDS (9,02 ppt) 100 ml

**Relatórios de erros e procedimento**

**Descrição** **Gama de medição** **Procedimento**

| Descrição                                   | Gama de medição                               | Procedimento  |
|---|---|---|
| Err 1 Electrodo no instalado ou defectuoso  | Termistor: 0,5~100 kΩ                         | Instalar/electrodo ou reemplazarlo  |
| Err 2 No utilizado                          | 0~60 °C                                       | Llevar la solución a una temperatura en el rango de medida                                  |
| Err 3 Temperatura fuera del rango de medida | 70 ~ 130 % (compararlo con el valor estándar) | Vuelva a calibrar el electrodo, reemplazarlo o utilice el valor estándar (retire las pilas) |
| Err 4 Utilizado                             | <10.00 ppt                                    | Utilice otra solución   |

**Garantia**

A garantia do SD 80 é ativada a partir da data de compra durante o período de tempo de 2 anos; para o elétrodo é durante 12 meses. São excluídos resultados do manuseamento indevidou ou de danos mecânicos.

**Garantia**

A garantia do SD 80 é ativada a partir da data de compra durante o período de tempo de 2 anos; para o elétrodo é durante 12 meses. São excluídos resultados do manuseamento indevidou ou de danos mecânicos.

Printed in Germany 7/19