**Einstellungen**

Im Aus-Modus 3 Sek. drücken: Öffnung Einstellungen.

Navigieren

Bestätigen

Blau markiert = Werkseinstellung

Parameter	Auswahl	Bedeutung
P1 Min. Grenzwert Alarm	- 1000 - 1000 mV	Min. Grenzwert unterschritten: Bildschirm rot
P2 Max. Grenzwert Alarm	- 1000 - 1000 mV	Max. Grenzwert überschritten: Bildschirm rot
P3 Auto-Hold	a) On b) Off	wenn: Messwert min. 10 s stabil Auto-Hold ausgeschaltet
P4 Hintergrundbeleuchtung	a) On b) 1 min c) Off	Durchgehend eingeschaltet Für eine Minute eingeschaltet Durchgehend ausgeschaltet
P5 Temperatureinheit	a) °C b) °F	Anzeige in °C Anzeige in °F
P6 Werkskalibrierung	a) Yes b) No	Kalibrierung wird zurückgesetzt


Tastaturfunktion

Kurzer Tastendruck (1 Sek.) - Langer Tastendruck (3 Sek.)

	Kurzer Tastendruck		Gerät einschalten
	Langer Tastendruck		Gerät ausschalten
	Kurzer Tastendruck	im Mess-Modus	Hintergrundlicht an/aus
	Langer Tastendruck	im Aus-Modus	Einstellungen öffnen
	Kurzer Tastendruck	im Kalibrier-Modus	Abbruch der Kalibrierung

	Kurzer Tastendruck	im Mess-Modus	Wechsel der Messparameter oder -einheit
	Kurzer Tastendruck	in Einstellung	• Navigation durch Einstellungen (P1-P7) • Einstellung ändern

	Langer Tastendruck	im Mess-Modus	Kalibrierung starten
	Kurzer Tastendruck	im Kalibrier-Modus	Kalibrierung
	Kurzer Tastendruck	in Einstellung	Auswahl oder Bestätigung einer Einstellung
	Kurzer Tastendruck	bei Auto-Hold	Automatische Messwertsperrre "HOLD" aufheben

**Keyboard function**

Short keystroke (1 sec.) - Long keystroke (3 sec.)


	Short keystroke		Switch on device
	Long keystroke		Switch off device
	Short keystroke	in the measuring mode	Backlight on/off
	Long keystroke	in the off mode	Open settings
	Short keystroke	in the calibration mode	Cancelling the calibration

	Short keystroke	in the measuring mode	Change of measuring parameters or unit
	Short keystroke	In setting	• Navigation through settings (P1-P7) • Change setting

	Long keystroke	in the measuring mode	Start calibration
	Short keystroke	in the calibration mode	Calibration
	Short keystroke	In setting	Selection or confirmation of a setting
	Short keystroke	at "Auto-HOLD"	Cancel "HOLD" function

Settings

In off mode, press for 3 seconds: Opening Settings.

**Fonction du clavier**

Pression courte (1 sec.) - Pression longue (3 sec.)

	Appui court sur le bouton		Allumer l'appareil
	Pression longue sur le bouton		Éteindre l'appareil
	Appui court sur le bouton	en mode de mesure	rétroéclairage activé/désactivé
	Pression longue sur le bouton	en mode arrêt	Ouvrir les paramètres
	Appui court sur le bouton	en mode d'étalement	Interruption de l'étalement

	Appui court sur le bouton	en mode de mesure	Changement des paramètres ou de l'unité de mesure
	Appui court sur le bouton	dans Réglage	• Navigation dans les paramètres (P1-P7) • Modifier le réglage

	Pression longue sur le bouton	en mode de mesure	Démarrer l'étalement
	Appui court sur le bouton	en mode d'étalement	Calibrage
	Appui court sur le bouton	dans Réglage	Selection ou confirmation d'un réglage
	Appui court sur le bouton	chez Auto-Hold	Supprimer le blocage automatique des valeurs de mesure "HOLD"

Réglages

En mode arrêt, appuyer 3 secondes sur la : ouverture Réglages.

Naviguer

Confirmer

Marqué en bleu = réglage d'usine

Paramètres	Sélection	Signification
P1 Valeur limite min. de l'alarme	- 1000 - 1000 mV	Valeur limite min. non atteinte : Écran rouge
P2 Max. Valeur limite de l'alarme	- 1000 - 1000 mV	Max. Valeur limite dépassée : Écran rouge
P3 Auto-Hold	a) On b) Off	si : valeur mesurée stable pendant au moins 10 s Auto-Hold désactivé
P4 Rétroéclairage	a) On b) 1 min c) Off	Allumé en permanence Allumé pendant 1 minute Éteint en permanence
P5 Unité de température	a) °C b) °F	Affichage en °C Affichage en °F
P6 Calibrage en usine	a) Yes b) No	L'étalement est réinitialisé.

Mesure du ORP

	Retirer délicatement le capuchon de protection.	Rinçage de l'électrode.	Immersion dans la solution.	Remuer brièvement le testeur et attendre.	= La valeur mesurée est stable.
--	---	-------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------

Remarque : lorsque "Hold" est sélectionné, appuyer sur pour effectuer un nouvel enregistrement de mesure.

Étalement du pH

	Retirer délicatement le capuchon de protection.	Rincer l'électrode
--	---	--------------------



Hinweis: Es kann jede beliebige ORP-Kalibrierlösung verwendet werden.

SD 20 ORP/T Spezifikationen

Redoxpotential (mV)	Messbereich: - 1000 -1000; Auflösung: 1; Genauigkeit: ±0,2% F.S.
Temperatur (°C)	Meßbereich: 0-50; Auflösung: 0,1; Genauigkeit: ±0,5
Hintergrundlicht	Blau: Messung; Grün: Kalibrierung; Rot: Alarm
HOLD	Messwert ist eingefroren
	Blinkt, Batteriewechsel ist erforderlich


Auto. ausschalten nach 8 Minuten ohne Bedienung

Gehäuseschutzart IP67

Batterien 4 x AAA Batterien

Achtung: Setzen Sie alle Batterien mit dem Pluspol nach oben ein. Falsches Einsetzen der Batterien könnte zu Schäden am Messgerät führen.**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die Batteriedeckel vollständig verschlossen sind, um die Wassertightigkeit zu gewährleisten.**Fehlermeldungen und Vorgehensweise**

Grund	Vorgehensweise	
Err 2 -Taste zu früh betätigt	Auf warten, dann -Taste drücken.	
Messgenauigkeit/langsame Reaktionszeit	Verunreinigung durch anorganische Stoffe Eintauchen der Elektrode in 0,1 mol/L HCl Lösung (30 Min.) Abspülen der Elektrode mit dest. Wasser. Eintauchen der Elektrode in 3 M KCl Lösung (6 h)	Verunreinigung durch organische Stoffe/Fette Reinigen der Elektrode mit Spülmittel



Modality of measurement	Modality of calibration	Alarm
-------------------------	-------------------------	-------

Funzione della tastiera

Pressione breve del pulsante (1 sec.) - Pressione prolungata del pulsante (3 sec.)

Battuta breve		Accendere l'unità
Battuta lunga		Spegnere l'unità
Battuta breve	in modalità di misura	Accensione e spegnimento della retroilluminazione
Battuta lunga	in modalità off	Impostazioni aperte
Battuta breve	in modalità di calibrazione	Interruzione della calibrazione

Battuta breve	in modalità di misura	Modifica dei parametri di misura o dell'unità
	nell'impostazione	<ul style="list-style-type: none"> • Navigazione tra le impostazioni (P1-P7) • Modifica delle impostazioni

Battuta lunga	in modalità di misura	Avvio della calibrazione
Battuta breve	in modalità di calibrazione	Calibrazione
Battuta breve	nell'impostazione	Selezione o conferma di un'impostazione
Battuta breve	in Auto-Hold	Annullamento del blocco automatico del valore di misura "HOLD"



Modo de medición	Modo de calibración	Alarma
------------------	---------------------	--------

Función del teclado

Pulsación corta (1 seg.) - Pulsación larga (3 seg.)

Pulsación corta		Encender la unidad
Pulsación larga		Apague la unidad
Pulsación corta	en modo de medición	Encendido/apagado de la retroiluminación
Pulsación larga	en modo apagado	Abrir ajustes
Pulsación corta	en modo calibración	Abortar la calibración

Pulsación corta	en modo de medición	Cambiar los parámetros de medición o la unidad
	n en la configuración	<ul style="list-style-type: none"> • Navegación por los ajustes (P1-P7) • Cambiar ajuste

Pulsación larga	en modo de medición	Iniciar calibración
Pulsación corta	en modo calibración	Calibración
Pulsación corta	en la configuración	Seleccionar o confirmar un ajuste
Pulsación corta	en Auto-Hold	Cancelar el bloqueo automático del valor medido "HOLD".


Impostazioni

In modalità off, premere per 3 secondi: apertura delle impostazioni.



Contrassegnato in blu = impostazione di fabbrica

Parametro	Selezione	Significato
P1 Allarme valore limite minimo	- 1000 - 1000 mV	Valore limite minimo non rispettato: Schermo rosso
P2 Max. Valore limite di allarme	- 1000 - 1000 mV	Max. Valore limite superato: Schermo rosso
P3 Auto-Hold	a) On b) Off	quando: Valore misurato min. 10 s stabile Auto-Hold disattivato
P4 Retroilluminazione	a) On b) 1 min c) Off	Accesso in modo continuo Accesso per 1 minuto Spegnimento continuo
P5 Unità di temperatura	a) °C b) °F	Visualizzazione in °C Visualizzazione in °F
P6 Calibrazione di fabbrica	a) Yes b) No	La calibrazione viene azzerata

Misura del ORP**Nota:** Premere in corrispondenza di "Hold" per una nuova registrazione della misura.**Calibrazione del ORP****Ajustes**

En modo apagado, pulsa durante 3 seg: Abrir Ajustes.




Marcado en azul = ajuste de fábrica

Parámetro	Selección	Significado
P1 Alarma de valor límite mÍn.	- 1000 - 1000 mV	Valor límite mÍn. por debajo: Pantalla roja
P2 Máx. Valor límite de alarma	- 1000 - 1000 mV	Máx. Valor límite superado: Pantalla roja
P3 Auto-Hold	a) On b) Off	cuando: Valor medido mÍn. 10 s estable Auto-Hold desconectado
P4 Luz de fondo	a) On b) 1 min c) Off	Encendido continuo Encendido durante 1 minuto Apagado continuo
P5 Unidad de temperatura	a) °C b) °F	Indicación en °C Indicación en °F
P6 Calibrado en fábrica	a) Yes b) No	Se restablece la calibración



Medición del ORP**Nota:** Pulse en "Hold" para registrar una nueva medición.**Calibración del ORP****Tela****Definições**

No modo desligado, pressionar durante 3 segundos: Abrir as definições.



Marcado a azul = configuração de fábrica


Parâmetro	Seleção	Significado
P1 Limite mínimo de alarme de medição	- 1000 - 1000 mV	Alarme de valor mínimo de medição atingido: Tela vermelha
P2 Limite máximo de alarme de medição	- 1000 - 1000 mV	Alarme de valor máximo de medição atingido: Tela vermelha
P3 Retenção automática	a) On b) Off	quando: Valor de medição estável (min. 10s). Retenção automática desligada
P4 Luz de fundo	a) On b) 1 min c) Off	Ligada continuamente Ligada por 1 minuto Desligada continuamente
P5 Unidade de temperatura	a) °C b) °F	Indicação em °C Indicação em °F
P6 Calibração de fábrica	a) Yes b) No	A calibração é restaurada

Medição do ORP**Nota:** Para Hold; pressione para registrar uma nova medição.**Calibração do ORP**

Immergere nella soluzione di calibrazione, ad esempio, 470 mV.



Premere per 3 secondi: modalità di calibrazione (schermo verde)



Agitare brevemente il tester e attendere



Premere per 1 secondo: Avvia la calibrazione



Impostare il valore target della soluzione redox, ad esempio 470 mV (25 °C).



Premere per 1 secondo: Avvia la calibrazione

Immergere l'elettrodo in una soluzione di HCl 0,1 mol/L (30 min.)

Sciaccquare l'elettrodo con acqua distillata.

Immersione dell'elettrodo in soluzione di KCl 3 M (6 h)

Contaminazione da sostanze inorganiche

Pulizia dell'elettrodo con il detergente

Sciaccquare l'elettrodo con acqua distillata.

Immersione dell'elettrodo in soluzione di KCl 3 M (6 h)

Attenzione: inserire tutte le batterie con il polo positivo rivolto verso l'alto. Un inserimento errato delle batterie potrebbe danneggiare lo strumento.**Nota:** assicurarsi che il coperchio della batteria sia completamente chiuso per garantire l'impermeabilità.**Messaggi di errore e procedura**

Motivo	Procedura
Err 2 - pulsante premuto troppo presto	Attendere , quindi premere il tasto
Imprecisioni di misura/ tempo di reazione lento	<p>Contaminazione da sostanze inorganiche</p> <p>Immergere l'elettrodo in una soluzione di HCl 0,1 mol/L (30 min.)</p> <p>Sciaccquare l'elettrodo con acqua distillata.</p> <p>Immersione dell'elettrodo in soluzione di KCl 3 M (6 h)</p>

Accessori

Art.-No.	Descrizione
195070	Soluzione di calibrazione redox 470 mV (25 °C), 100 ml
726404	Soluzione di conservazione per pH/ORP (3 M KCl), 100 ml
726402	Soluzione di stoccaggio