

Cobre L M151

0.05 - 4 mg/L Cu^{a)}

Bicinchoninate

Informação específica do instrumento

O teste pode ser realizado nos seguintes dispositivos. Além disso, a cubeta necessária e a faixa de absorção do fotômetro são indicadas.

Dispositivos	Cuvette	λ	Faixa de Medição
MD 600, MD 610, MD 640,	ø 24 mm	560 nm	0.05 - 4 mg/L Cu ^{a)}
XD 7000. XD 7500			

Material

Material necessário (parcialmente opcional):

Reagentes	Unidade de Embalagem	Código do Produto
Copper Reagent Set (free + total)	1 pc.	56R023355
Cobre Não. 2	Pastilhas / 100	513560BT
Cobre Não. 2	Pastilhas / 250	513561BT

São necessários os seguintes acessórios.

Acessórios	Unidade de Emba- lagem	Código do Produto
Vareta de agitação e colher de pó	1 pc.	56A006601

Lista de Aplicações

- Água de Refrigeração
- · Água de Caldeira
- · Tratamento de Esgotos
- · Controle de Água de Piscina
- · Tratamento de Água Potável
- Galvanização



Preparação

- As águas fortemente alcalinas ou ácidas deviam, antes da análise, ser ajustadas para um valor pH de 4 a 6.
- 2. Para a dosagem correta tem de usar a colher medida fornecida com os reagentes.



Realização da determinação Cobre, livre com reagente líquido

Escolher o método no equipamento.

Escolha ainda a determinação: livre

Para este método, uma medição ZERO não precisa ser realizada todas as vezes nos seguintes dispositivos: XD 7000, XD 7500



Encher a célula de 24 mm com 10 mL de amostra.



Fechar a(s) célula(s).



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento





Premir a tecla ZERO.

Retirar a célula do compartimento de medição.

Nos equipamentos que não requerem uma medição ZERO, deve começar aqui.



Manter os frascos conta gotas na vertical e pressionar lentamente para adicionar gotas de igual dimensão.



Adicionar 10 gotas KS240 (Coppercol Reagent 1).



Fechar a(s) célula(s).





Misturar o conteúdo girando.




Adicionar 10 gotas KS241 (Coppercol Reagent 2).



Fechar a(s) célula(s).



Misturar o conteúdo girando.




Adicionar uma colher medida KP242 (Coppercol Reagent 3) .



Fechar a(s) célula(s).



Dissolver o pó girando.



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

Premir a tecla **TEST** (XD: **START**).

No visor aparece o resultado em mg/L Cobre livre.



Realização da determinação Cobre, total com reagente líquido

Escolher o método no equipamento.

Escolha ainda a determinação: total


Para este método, uma medição ZERO não precisa ser realizada todas as vezes nos seguintes dispositivos: XD 7000, XD 7500



Encher a célula de 24 mm com 10 mL de amostra.



Fechar a(s) célula(s).



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento





Premir a tecla **ZERO**.

Retirar a célula do compartimento de medição.

Nos equipamentos que não requerem uma medição ZERO, deve começar aqui.



Manter os frascos conta gotas na vertical e pressionar lentamente para adicionar gotas de igual dimensão.



Adicionar 10 gotas KS240 (Coppercol Reagent 1).



Fechar a(s) célula(s).





Misturar o conteúdo girando.




Adicionar 10 gotas KS241 (Coppercol Reagent 2).



Fechar a(s) célula(s).



Misturar o conteúdo girando.




Adicionar uma colher medida KP242 (Coppercol Reagent 3) .




Fechar a(s) célula(s).



Dissolver o pó girando.




Pastilha COPPER No.2.



Esmagar a(s) pastilha(s) rodando ligeiramente.









Dissolver a(s) pastilha(s) girando.



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

Premir a tecla **TEST** (XD: **START**).

No visor aparece o resultado em mg/L Cobre total.



Realização da determinação Cobre, diferenciado com reagente líquido

Escolher o método no equipamento.

Escolha ainda a determinação: diferenciado


Para este método, uma medição ZERO não precisa ser realizada todas as vezes nos seguintes dispositivos: XD 7000, XD 7500



Encher a célula de 24 mm com 10 mL de amostra.




Fechar a(s) célula(s).



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.



Premir a tecla **ZERO**.



Retirar a célula do compartimento de medição.

Nos equipamentos que não requerem uma medição ZERO, deve começar aqui.





Manter os frascos conta gotas na vertical e pressionar lentamente para adicionar gotas de igual dimensão.



Adicionar 10 gotas KS240 (Coppercol Reagent 1).



Fechar a(s) célula(s).



Misturar o conteúdo girando.




Adicionar 10 gotas KS241 (Coppercol Reagent 2).



Fechar a(s) célula(s).



Misturar o conteúdo girando.



Adicionar uma colher medida KP242 (Coppercol Reagent 3)




Fechar a(s) célula(s).






Dissolver o pó girando.




Colocar a célula de amostra no compartimento START). de medição. Observar o posicionamento.

Premir a tecla TEST (XD:



Retirar a célula do compar- Pastilha COPPER No. 2. timento de medição.






Esmagar a(s) pastilha(s) rodando ligeiramente.



Fechar a(s) célula(s).



Dissolver a(s) pastilha(s) girando.



Colocar a célula de amostra no compartimento de medição. Observar o posicionamento.



Premir a tecla **TEST** (XD: **START**).

No visor aparece o resultado em mg/L Cobre livre; mg/l Cobre combinado; mg/l Cobre total



Método Químico

Bicinchoninate

Apêndice

Função de calibração para fotómetros de terceiros

Conc. = $a + b \cdot Abs + c \cdot Abs^2 + d \cdot Abs^3 + e \cdot Abs^4 + f \cdot Abs^5$

	ø 24 mm	□ 10 mm
а	-2.55142 • 10 ⁻³	-2.55142 • 10 ⁻³
b	4.00888 • 10+0	8.61909 • 10+0
С		
d		
е		
f		

Texto de Interferências

Interferências Pesistentes

Cianeto CN⁻ e Prata Ag⁺ interferem a determinação.

Bibliografia

S. Nakano, Y. Zasshi, 82 486 - 491 (1962) [Chemical Abstracts, 58 3390e (1963)]

Derivado de

APHA Method 3500Cu

^{a)}Determinação do possível livre, vinculado, total